

MANHATTAN

Ⓓ Montageanleitung

Ⓐ Handleiding voor de montage

Ⓓ Montaj talimatı

Ⓕ Notice de montage

Ⓒ Montážní návod

Ⓗ Szerelési útmutató

Ⓖ Assembly Instructions

Ⓐ Instrukcja montażu

Ⓒ Инструкция по монтажу

Ⓖ Istruzioni di montaggio








Ⓒ Návod na montáž

Ⓒ Instrucțiunile de montaj

WYMIARY ELEMENTÓW PART GUIDE MASSE DER BAUTEILE





No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.	Coll.
1	604	2220	16	1	2/5
2	64	2220	16	2	2/5
3	604	2220	16	1	2/5
4	2089	521	16	1	3/5
5	2185	610	16	1	1/5
6	2185	610	16	1	1/5
7	500	428	16	4	3/5
8	500	880	16	2	1/5
9	2125	447	2,5	5	2/5
10	2089	521	16	1	3/5









No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.	Coll.
11	683	1125	16	1	4/5
12	683	1125	16	1	4/5
13	683	1125	16	1	4/5
11	683	1125	16	1	5/5
12	683	1125	16	1	5/5
13	683	1125	16	1	5/5
15	521	880	16	1	3/5
16	170	876	16	3	3/5
17	140	450	16	3	3/5
18	140	450	16	3	3/5
19	120	450	16	3	3/5
20	458	840	2,5	3	3/5












**Uwaga – Upozornini – Achtung – Attention – Caution – Figyelem
Attenzione – Opgelet – Вниманіе – Atentie – Upozornenie – Dikkat**

PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomoci utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with duster or damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törölrüha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig allen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускаются применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curabare trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umed. Nu utilizați agenți de curabare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomoci utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúci abrazívne častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Asındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.




G38  6,3x16 x...(48)	K21  x...(4)	K20  x...(4)	I12  x...(26)	E32  x...(4)	
M28  x...(12)	T46  x...(2)	H7  x...(3)	F10  x...(24)	P4  x...(8)	W4  x...(120)
T45  x...(4)	S17  x...(40)		T44  x...(4)	K1  ø15x12 x...(26)	G29  6x11 x...(12)
S1  x...(2)	S5  x...(2)	G31  4x13 x...(12)	K19  x...(12)	K5  x...(14)	T43  x...(1)
A1  ø7x50 x...(6)	B1  ø8x35 x...(36)	S18  x...(4)	W2  x...(1)	G6  3x13 x...(16)	T42  x...(1)



K5		x...(4)	K1		ø15x12	x...(6)	K20		x...(4)
----	--	---------	----	---	--------	---------	-----	---	---------


B1		ø8x35	x...(12)	T42		x...(1)	G31		4x13	x...(5)	P4		x...(4)
----	--	-------	----------	-----	---	---------	-----	---	------	---------	----	---	---------

II



T46 x...(2)	T43 x...(1)
----------------	----------------


III





G31 4x13 x...(5)
T43 x...(1)



K1 ø15x12 x...(6)

K5 x...(4)




IV




K21  x...(4)	K1  ø15x12 x...(4)	P4  x...(2)	G29  6x11 x...(12)	H7  x...(3)
---	---	--	---	--





V










K1		P4	
ø15x12	x...(4)		x...(2)

VI















VIII








IX






$a=b$




X x3





W2  x...(1)	G29  6x11 x...(12)	K1  Ø15x12 x...(6)	K5  x...(6)	H7  x...(3)	A1  Ø7x50 x...(6)	B1  Ø8x35 x...(24)
--	---	---	---	--	--	---

XI




XII




G6	F10	S18
		
3x13	x...(24)	x...(4)

XIII




XIV




S5

x...(2)


XV



G19	
6x13	x...(108)
M3	
	x...(27)





XVI



T44	
	x...(4)
T45	
	x...(4)

XVII



XVIII

