

NEVADA 310

Ⓓ **Montageanleitung**

Ⓐ **Handleiding voor de montage**

Ⓓ **Montaj talimatı**

Ⓕ **Notice de montage**

Ⓒ **Montážní návod**

Ⓗ **Szerelési útmutató**

Ⓖ **Assembly Instructions**








Ⓐ **Instrukcja montażu**

Ⓔ **Инструкция по монтажу**

Ⓘ **Istruzioni di montaggio**




Ⓐ **Návod na montáž**



Ⓓ **Instrucțiunile de montaj**



**Uwaga – Upozornini – Achtung – Attention – Caution – Figyelem
Attenzione – Opgelet – Вниманіе – Atentie – Upozornenie – Dikkat**

PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomoci utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with duster or damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törölruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig allen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускаются применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curabare trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umed. Nu utilizați agenți de curabare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomoci utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúci abrazívni častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Asındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.












WYMIARY ELEMENTÓW
PART GUIDE
MASSE DER BAUTEILE

No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.
1	581	2000	16	1
2	581	2000	16	1
3	2150	585	16	1
4	357	530	16	2
5	2150	585	16	1
6	531	2000	16	1
7	100	2000	16	2
8	530	760	16	1
9	357	530	16	1
10	357	530	16	1
11	2050	504	3	4
12	530	2000	16	1
13	158	720	16	2
14	120	450	16	2


No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.
15	120	450	16	2
16	100	668	16	2
17	458	685	3	2
18	150	503	16	12
19	2100	503	16	1
20	2100	503	16	1
21	2100	503	16	1
22	2100	503	16	1
23	2150	150	22	1
24	2150	150	22	1
25	2150	585	16	1

No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.
26	2150	585	16	1
27	581	480	16	4
28	480	576	16	4
29	100	480	16	4
30	2050	498	3	2
31	2100	503	16	1
32	2100	503	16	1
33	1528	155	22	1
34	1528	155	22	1





		W4		N7		S18		F1	
									
		x...(220)		x...(6)		x...(4)		x...(16)	
N31		G16		D3		C3		E18	
M6x28	x...(4)	4x27	x...(48)	PZ35PR	x...(16)	Z35PR	x...(16)	x...(4)	T34
G4		T39		T40		T37		T36	
4x16	x...(76)	x...(1)		x...(1)		x...(1)		x...(1)	T35
I12		H7		S1		G29		T38	
x...(4)		x...(2)		x...(3)		6x11	x...(8)	x...(8)	K1
I17				G20		S5a		P4	
x...(52)				5x13	x...(14)	x...(2)		x...(20)	K5
S18		B1		A1		S5b		W2	
x...(4)	ø8x35	x...(112)	ø7x50	x...(52)	x...(2)		x...(1)	G6	
								3x13	x...(20)

II




B1		D3		P4	
Ø8x35	x...(4)	PZ35PR	x...(8)		x...(8)


III







B1		G29		H7	
Ø8x35	x...(12)	6x11	x...(8)		x...(2)

IV

B1  ø8x35 x...(12)	P4  x...(4)
--	---





V





T40  x...(1)	G20  5x13 x...(7)
---	--


VI




W2		x...(1)
A1		ø7x50 x...(2)



VII







W2		x...(1)
A1		ø7x50 x...(4)







VIII





IX




X




W2	A1
x...(1)	ø7x50 x...(16)







XI







XII




XIII




$$a=b$$



XIV




T39



x...(1)

S5a



x...(2)






G20





5x13




x...(7)


XV





H7 	G6  3x13 x...(8)	W4  x...(12)	K1  Ø15x12 x...(4)
B1  x...(2) Ø8x35 x...(16)	A1  Ø7x50 x...(4)	K5  x...(4)	

XVI






T38		G4		C3	
	x...(8)	4x16	x...(32)	Z35PR	x...(8)


XVII



T37	T36	G4	T38	T34
				
x...(1)	x...(1)	4x16 x...(28)	x...(8)	x...(1)
				T35
				
				x...(1)











E18		X...(2)
G6		3x13 X...(4)







G16
4x27 x...(36)

XX







XXI








S18		x...(4)
F1		x...(16)
P4		x...(8)
B1		ø8x35 x...(48)
G6		3x13 x...(4)

XXII



W2		A1	
	x...(1)	Ø7x50	x...(16)



XXIII



$a=b$




W4



x...(90)




XXIV

D3








PZ35PR


x...(8)




XXV













G16		x...(12)
B1		x...(6)
S5b		x...(2)

XXVII



G4		C3	
4x16	x...(16)	Z35PR	x...(8)





G6	E18
3x13	X...(4)
X...(4)	X...(2)

