

TOGO 255

TONY 255

Ⓓ Montageanleitung

Ⓐ Handleiding voor de montage

Ⓓ Montaj talimatı

Ⓕ Notice de montage

Ⓒ Montážní návod

Ⓗ Szerelési útmutató

Ⓖ Assembly Instructions








Ⓐ Instrukcja montażu

Ⓒ Инструкция по монтажу

Ⓖ Istruzioni di montaggio





Ⓒ Návod na montáž



Ⓖ Instrucțiunile de montaj



**Uwaga – Upozornini – Achtung – Attention – Caution – Figyelem
Attenzione – Opgelet – Вниманіе – Atentie – Upozornenie – Dikkat**

PL	Czyszczenie należy wykonać wyłącznie za pomocą ściereczki lub lekko nawilżonego ręcznika. Nie stosować środków czyszczących do szorowania.
CZ	Čistění je nutné vykonávat výhradně pomoci utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku. Nepoužívejte čističí prostředky obsahující abrazivní částice.
D	Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden.
GB	Please only clean with duster or damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.
F	Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.
HU	A tisztítás kizárólag törölrüha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető. Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.
I	Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.
NL	Reinig allen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.
RU	Очищайте от пыли тряпкой или слегка влажной ветошью. Не допускаются применение чистящих средств, не предназначенных для ухода за мебелью.
RO	Curabare trebuie efectuată numai cu o cârpă sau cu un prosop ușor umed. Nu utilizați agenți de curabare abrazivi.
SK	Čistení je nutné vykonávať výhradne pomoci utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom. Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúci abrazívne častice.
TR	Lütfen sadece bir toz bezile veya hafif nemli yumusak bir bezle siliniz. Asindirici temizlik malzemeleri kullanmayiniz.












WYMIARY ELEMENTÓW
PART GUIDE
MASSE DER BAUTEILE








No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.
1	581	2468	16	1
2	581	2468	16	1
3	2150	585	16	1
4	2018	581	16	1
5	2018	581	16	1
6	2150	585	16	1
7	100	2468	16	2
8	976	581	16	1
9	100	980	16	1
10	980	580	16	2
11	480	581	16	5
12	1352	495	16	1
13	1352	495	16	1
14	2040	495	16	2


No.	L[mm]	W[mm]	T[mm]	Stc.
15	2040	495	16	1
16	150	2150	22	1
17	150	2150	22	1
18	155	1274	22	1
19	155	1274	22	1
20	922	180	16	3
21	408	938	2,5	3
22	2050	496	2,5	5
23	995	225	16	3
24	200	400	16	3
25	200	400	16	3
26	976	581	16	1
27	1280	581	16	1




—

	W1  x...(1)	S1a  x...(1)	C4  x...(10)	E17  x...(6)	G29  6x11 x...(14)
G4  4x16 x...(36)	G9  3x35 x...(14)	S1b  x...(1)	D4  x...(10)	A1  ø7x50 x...(6)	H7  x...(3)
F10  x...(32)	K19  x...(14)	S17  x...(40)	D3  x...(8)	C3  x...(8)	
I12  x...(32)	G36  3,5x13 x...(36)	S5a  x...(2)	W4  x...(120)	P4  x...(12)	K1  ø15x12 x...(32)
S18  x...(6)	B1  ø8x35 x...(71)	S5b  x...(1)	L4  x...(1)	W2  x...(1)	K5  x...(18)




B1  $\varnothing 8 \times 35$ x...(12)	K1  $\varnothing 15 \times 12$ x...(8)	K5  x...(10)
---	--	--

II





G36 3,5x13 x...(2)	S18 x...(2)	D3 PZ35PR x...(8)	P4 x...(4)
--------------------------	----------------	-------------------------	---------------


III




P4 x...(4)	G36 3,5x13 x...(2)	S18 x...(2)	B1 ø8x35 x...(20)	K1 ø15x12 x...(6)	D4 x...(3)
---------------	--------------------------	----------------	-------------------------	-------------------------	---------------

IV

D4		G36		S18		B1		K1	
	x...(7)	3,5x13	x...(2)		x...(2)	ø8x35	x...(9)	ø15x12	x...(12)
									K5
									
									x...(2)






V






P4		B1	
	x...(4)	ø8x35	x...(4)



VI









VII






VIII










IX




X





$$a=b$$





XI

















H7  x...(3)	L4  x...(1) G29  6x11 x...(14)
---	--






G9  3x35 x...(14)	B1  ø8x35 x...(6)
---	--


XIII




XIV




C4		x...(10)
G4		4x16 x...(20)
E17		x...(1)
G36		3,5x13 x...(2)






XV






C3		Z35PR x...(8)
G4		4x16 x...(16)
G36		3,5x13 x...(4)
E17		x...(2)





F10  x...(40)	S5a  x...(2)	S5b  x...(1)
--	---	---





XIX

